


国有林防災ボランティア活動実施報告

(一社) 大阪林業土木協会

活動内容	国有林防災ボランティア活動を実施
1 実施年月日 : 2 実施場所 : 3 参加会員数 : 4 協定対象 : 5 活動内容 :	<p>令和2年6月15日～10月12日 延べ28日間</p> <p>近畿中国森林管理局管内 国有林一円</p> <p>15会員企業 延べ59人</p> <p>近畿中国森林管理局</p> <p>当協会では、豪雨、台風などで被害が想定される場合には森林管理局・署の要請を受けて、防災ボランティア活動を行う協定を森林管理局長と締結しています。</p> <p>特に、当協会では、森林管理局との協定に基づき、時間雨量20mm以上あるいは24時間雨量80mm以上の降雨があった際には、防災ボランティア活動の派遣要請があるものとして現場に急行する体制を整え、地元森林管理署等から要請があった場合は、速やかに管内国有林の巡視、点検活動を実施し、把握した国有林及び林道施設等の被災状況を報告しています。</p> <p>令和2年も、令和2年7月豪雨災害をはじめ激甚な災害が多発した年でしたが、別表に掲げているとおり、6月中旬から10月中旬にかけて、延べ59人が27箇所に出動しました。その後、速やかに調査結果を取りまとめて、森林管理局及び関係森林管理署等に報告しました。</p> <p>当協会は、専門的な技術を有する会員による活動が被害の早期把握・早期復旧に結びつき、住民の安全・安心の向上や地域経済の振興に寄与できるものと期待しており、今後とも防災ボランティア活動を機動的に実施していく考えです。</p>
活動写真	防災ボランティアで発見した被災箇所の例 和歌山署管内 川又林道ほか
 <p>路体陥没及び路面洗堀状況</p>	



路面洗堀状況

国有林防災ボランティア活動状況

(一社)大阪林業土木協会

活動			実施会員企業	森林管理署	国有林名	報告概要等	活動人数
年	月	日					
R2	6	15	(株)山内建設	福井署	・温見国有林 ・熊河国有林、熊河林道	土砂流出・通行支障なし	2
R2	6	16	株本建設工業(株)	兵庫署	桑ヶ岫国有林	県施工のロックネット内に数カ所の落石あり、但し県委託業者確認済み、降雨による枝葉の拡散あるが、土砂崩れ、流木の流出等なし	2
R2	6	15	(株)山崎組	石川署	丸石谷資材運搬路	資材運搬路から4.8kmは車両通行難及び通行不可	3
R2	6	15	(株)山崎組	石川署	大汝(丸石谷中流)溪間	仮設作業道が山側斜面からの落石により通行不可	3
R2	6	16	(株)ミヤベ	山口所	城山国有林・城山林道 古屋国有林	・法面崩壊 ・路面洗掘 ・二次災害の危険性あり ・通行支障あり	2
R2	6	19	(株)井原組	山口所	・滑山管理道(野夫林道・半五郎支線) ・藤ヶ谷林道	異常なし	2
R2	6	19	紀伊建設(株)	京都大阪所	紀泉高原国有林	林道起点から100m地点に倒木あり、その他は異常なし	2
R2	6	18	(株)共栄建設工業	和歌山署	宮城川林道	異常なし	2
R2	6	13	山一建設(株)	奈良所	白谷山国有林 白谷池	林道起点(白谷側)から14.4km地点異常なし	2
R2	6	22	(株)深瀬組	和歌山署	坂泰山国有林、坂泰山	路面補修、崩土除去	2
R2	6	22	別府建設(株)	三重署	悟入谷国有林登奈井尾林道	・市道ゲートより300m地点、崩土落石・普通車通行可 ・市道ゲートより2.0km地点、崩土、普通車通行可 ・国有林ゲート1より20m地点、崩土、河道2/3閉塞、普通車通行不可 ・国有林ゲート2より5.7km地点、崩土落石、普通車通行可	2
R2	6	17	(株)深瀬組	和歌山署	坂泰山国有林、坂泰山林道	・坂泰山林道6.0km地点、倒木、落石あり、通行に支障あり、応急復旧の必要あり	2
R2	6	19	(株)井原組	山口所	滑山国有林、滑山管理	・滑山管理道(野夫林道)、異常なし ・滑山管理道(半五郎支線)、法面崩落(土砂流出) ・滑山林道、異常なし ・藤ヶ谷林道、異常なし	2
R2	7	8	(株)山内建設	福井署	温見国有林	・温見国有林 土砂流出、冠水	2
R2	7	14	(株)井原組	山口所	滑山国有林、滑山管理	・滑山管理道(野夫林道)、異常なし ・滑山管理道(半五郎支線)、異常なし ・滑山林道、異常なし ・藤ヶ谷林道、異常なし	2

活動			実施会員企業	森林管理署	国有林名	報告概要等	活動人数
年	月	日					
R2	8	17	森本建設(株)	滋賀署	南山、河内山、原山、マキノ林道	<ul style="list-style-type: none"> ・南山林道－併用林道、起点から100m付近から洗掘続く、通行不可能 ・河内山林道－今津川起点から5.8km、路面(横断溝)洗掘、通行不可能 ・河内山林道－福井県側起点から1.5km、約300mに渡り洗掘、横断管閉塞、通行不可能 ・原山林道－路肩崩壊、通行不可能 ・マキノ林道－路体ほか崩壊、通行不可能 	2
R2	7	21	(株)長田組	和歌山署	西ノ河国有林妹尾林道、妹尾林道妹尾支線	<ul style="list-style-type: none"> ・西ノ河国有林妹尾林道支線－林道路体路肩流出、通行支障なし ・西ノ河国有林妹尾林道本線－林道路体に落石、通行に支障無し 	2
R2	7	20	(株)長田組	和歌山署	川又国有林川又林道本線	<ul style="list-style-type: none"> ・ゲート～1.3km－林道洗掘、通行困難 ・ゲート～1.5km－林道荒廃、通行不可 ・川又林道＋1.5km－林道路体路面洗掘、通行可 ・大又谷支線ゲート＋1.2km、＋1.3km－路体流出、通行に支障有り ・大又谷支線ゲート＋1.4km－林道路面洗掘、通行に支障有 ・大又谷支線ゲート＋1.5km－林道法面崩壊、崩土堆積、通行に支障有 ・56林班支線＋0.2km－林道路面洗掘、通行に支障有 	2
R2	7	20	(株)長田組	和歌山署	野々川国有林林道本線	野々川国有林山腹工が法面崩壊(崩土有)、通行に支障無し	2
R2	7	23	八峯建設(株)	福井署	池河内国有林池河内林道	<ul style="list-style-type: none"> ・野鹿谷国有林、野鹿谷林道－異常なし ・野鹿谷国有林長谷支線起点－1.0km～1.2kmチェーン施錠のため調査無し 	2
R2	7	23	八峯建設(株)	福井署	池河内国有林池河内林道	<ul style="list-style-type: none"> ・一ツ谷国有林一ツ谷林道－異常なし、一部路面洗掘、通行可 ・一ツ谷国有林吹戸谷支線－支線入口から0.4km、土砂吐出し、車両通行不可 ・支線入口から1.0km、土砂吐出し、通行不可 	2
R2	7	15	(株)松尾組	奈良所	伯母子国有林、833林道	<ul style="list-style-type: none"> ・起点～0.5km－道路崩壊、通行可 ・起点～1.0km－道路崩壊、通行可 ・起点～1.2km－①道路崩壊、通行可 ・起点～1.2km－②道路崩壊、通行可 ・起点～1.3km－道路崩壊、通行不可 	2

活動			実施会員企業	森林管理署	国有林名	報告概要等	活動人数
年	月	日					
R2	9	8	(株)長田組	奈良所	赤谷国有林	・赤谷民直工事箇所一谷止工、洗掘あり、通行支障無し ・赤谷民直工事箇所一擁壁、洗掘、通行に支障無し ・赤谷民直工事箇所一作業用道路、崩土あり、通行に支障有り	2
R2	9	9	山一建設(株)	奈良所	白谷山国有林 白谷池	・起点から1.2km一林道倒木、普通車通行不可 ・起点から1.9km一林道支障木、普通車通行不可 ・起点から3.8km一林道支障木、普通車通行不可 ・起点～3.8km一林道路面洗い出し、大型車通行不可 ・起点～4.6km一林道路肩洗掘、大型車通行不可 ・起点～5.2km一林道へ倒木あり、通行に支障なし ・起点～7.3km一林道洗掘、通行に支障なし ・起点～7.9km一林道へ崩土、通行に支障有り ・起点～9.0km一林道へ崩土、通行に支障有り ・起点～9.5km一林道へ崩土、通行に支障有り ・終点から2.2km一林道洗掘、通行に支障あり	2
R2	9	15～16	山一建設(株)	奈良所	白谷山国有林 白谷池	林道整備を実施	4
R2	9	28	八峯建設(株)	福井署	池河内国有林池河内材	・野鹿谷国有林野鹿谷林道一異常なし、通行可 ・野鹿谷国有林長谷支線起点から1.0km～1.2km、林道入口チェーン施設のため、調査無し ・支線入口から1.0km、土砂吐出し、通行不可	2
R2	10	12	(株)岡本組	三重署	古和谷林道	・起点から2.5km地点まで異常なし	3
			計				59