

国有林防災ボランティア活動実施報告

(一社) 大阪林業土木協会

| | |
|-----------|--|
| 活動内容 | 国有林防災ボランティア活動を実施 |
| 1 実施年月日 : | 令和3年5月21日～9月18日 延べ20日間 |
| 2 実施場所 : | 近畿中国森林管理局管内 国有林一円 |
| 3 参加会員数 : | 14会員企業 延べ81人 |
| 4 協定対象 : | 近畿中国森林管理局 |
| 5 活動内容 : | <p>当協会では、豪雨、台風などで被害が想定される場合には森林管理局・署の要請を受けて、防災ボランティア活動を行う協定を森林管理局長と締結しています。</p> <p>特に、当協会では、森林管理局との協定に基づき、時間雨量20mm以上あるいは24時間雨量80mm以上の降雨があった際には、防災ボランティア活動の派遣要請があるものとして現場に急行する体制を整え、地元森林管理署等から要請があった場合は、速やかに管内国有林の巡視、点検活動を実施し、把握した国有林及び林道施設等の被災状況を報告しています。</p> <p>令和3年も、梅雨前線や台風に伴う豪雨災害が発生しましたが、5月下旬から9月中旬にかけて、延べ81人が出動しました。その後、速やかに調査結果を取りまとめて、森林管理局及び関係森林管理署等に報告しました。</p> <p>当協会は、専門的な技術を有する会員による活動が、被害の早期把握・早期復旧に結びつき、住民の安全・安心の向上や地域経済の振興に寄与できるものと期待しており、今後とも防災ボランティア活動を機動的に実施していく考えです。</p> |

| | |
|--|---------------------|
| 活動写真 | 防災ボランティアで発見した被災箇所の例 |
|  | |
| 林道への倒木や落石の状況 (滋賀署管内) | |
|  | |
| 林道の路面洗堀状況 (広島署管内) 治山施設の確認状況 (兵庫署管内) | |

国有林防災ボランティア活動状況

(一社)大阪林業土木協会

| 活動 | | | 実施会員企業 | 森林管理署 | 国有林名 | 報告概要等 | 活動人数 |
|----|---|----|-----------|-------|---------|---|------|
| 年 | 月 | 日 | | | | | |
| R3 | 5 | 21 | (株)井原組 | 山口 | 滑山国有林 | ・滑山管理道(野夫林道):異常なし ・滑山管理道(半五郎支線):異常なし | 2 |
| R3 | 5 | 21 | (株)ミヤベ | 山口 | 城山国有林 | ・紅葉谷堰堤:異常なし | 2 |
| R3 | 5 | 21 | (株)ミヤベ | 山口 | 古屋国有林 | ・法面:一部洗掘、湧水あり | 2 |
| R3 | 5 | 22 | 紀伊建設(株) | 和歌山 | 津俣国有林 | ・津俣林道:路面洗掘、通行可 ・下津俣林道:崩土・路肩崩壊、通報不可 | 3 |
| R3 | 5 | 22 | 太田建設(株) | 奈良 | 入谷国有林 | ・入谷林道:異常なし | 2 |
| R3 | 5 | 28 | 沼田建設(株) | 広島 | 中尾山国有林 | ・穴郷林道:異常なし | 2 |
| R3 | 5 | 28 | 沼田建設(株) | 広島 | 押手山国有林 | 押手山林道:倒木・法面損壊、一通行不可 | 2 |
| R3 | 5 | 28 | (株)泉組 | 和歌山 | 大塔山国有林 | ・山腹工事現場:法面崩壊、仮設道通行不可 ・大塔前の川林道:路面洗掘、通行不可 ・弘法杉林道:倒木・土砂流出、一部通行不可 ・中小屋林道:法面崩壊、一部通行不可 | 2 |
| R3 | 5 | 28 | (株)泉組 | 和歌山 | 公門谷国有林 | ・公門谷林道:小落石、通行可 ・樫尾林道:崩壊・倒木、通行不可 ・くるみ谷林道:小落石、通行可 | 2 |
| R3 | 7 | 5 | (株)山内建設 | 福井 | 温見国有林 | ・国道157号:異常なし | 2 |
| R3 | 7 | 8 | (株)山崎組 | 石川 | 大汝国有林 | ・丸石谷資材運搬路:崩土・落石、通行不可 | 2 |
| R3 | 7 | 9 | 竹腰永井建設(株) | 石川 | 湯ノ谷(民直) | ・湯ノ谷資材運搬路:崩土、通行不可 | 2 |
| R3 | 7 | 9 | 株本建設工業(株) | 鳥取 | 旧城山国有林 | ・国有林、施工場所:異常なし | 2 |
| R3 | 7 | 9 | 株本建設工業(株) | 鳥取 | 桑ヶ仙国有林 | ・国道482号:土石流、通行不可 | 2 |
| R3 | 7 | 27 | 沼田建設(株) | 広島 | 中尾山国有林 | ・穴郷林道:異常なし | 2 |
| R3 | 7 | 27 | 沼田建設(株) | 広島 | 押手山国有林 | ・押手山林道:林道損壊、通行不可 | 2 |
| R3 | 8 | 16 | (株)井原組 | 山口 | 滑山国有林 | ・滑山管理道(野夫林道):倒木、通行不可 ・滑山管理道(半五郎支線):異常なし ・滑山林道:法面崩壊、通行可 | 2 |
| R3 | 8 | 17 | 八峯建設(株) | 福井 | 一ツ谷国有林 | ・一ツ谷林道:落石・路面洗掘・路肩崩壊、通行不可 | 2 |
| R3 | 8 | 17 | 八峯建設(株) | 福井 | 野鹿谷国有林 | ・野鹿谷林道:異常なし | 2 |
| R3 | 8 | 17 | 森本建設(株) | 滋賀 | 南山国有林 | ・南山林道:路面洗掘、通行不可 | 2 |
| R3 | 8 | 17 | 森本建設(株) | 滋賀 | 河内山国有林 | ・河内山林道:路面洗掘、通行不可 | 2 |

| 活動 | | | 実施会員企業 | 森林管理署 | 国有林名 | 報告概要等 | 活動人数 |
|----|---|----|---------|-------|---------|--|------|
| 年 | 月 | 日 | | | | | |
| R3 | 8 | 17 | 森本建設(株) | 滋賀 | 原山国有林 | ・原山林道:倒木、通行可能 | 2 |
| R3 | 8 | 17 | 森本建設(株) | 滋賀 | 山田山国有林 | ・マキノ林道:落石・倒木、通行可能 | 2 |
| R3 | 8 | 20 | (株)山内建設 | 福井 | 温見国有林 | ・国道157号:異常なし | 2 |
| R3 | 8 | 19 | 山一建設(株) | 奈良 | 白谷山国有林 | ・白谷池郷林道:通行可能 | 2 |
| R3 | 8 | 19 | (株)ミヤベ | 山口 | 城山国有林 | ・教蓮寺谷:法面崩壊:通行可 ・城山遊歩道:法面崩壊:通行可 ・錦川清流線:異常なし ・城山林業専用道:路肩決壊、通行不可 | 2 |
| R3 | 8 | 27 | 沼田建設(株) | 広島 | 押手山国有林 | ・押手山林道:通行可 | 2 |
| R3 | 8 | 27 | 沼田建設(株) | 広島 | 中尾山国有林 | ・穴郷林道:一部洗掘:通行可 | 2 |
| R3 | 8 | 27 | 沼田建設(株) | 広島 | 笹ヶ丸山国有林 | ・笹ヶ丸林道:路肩陥没、通行不可 | 2 |
| R3 | 9 | 21 | (株)岡本組 | 三重 | 妙婦谷国有林 | ・妙婦谷林道:崩土、通行不可 | 2 |
| | | | 計 | | | | 61 |