

社会貢献活動(国有林防災ボランティア活動)の実施報告

(一社) 青森林業土木協会

活動内容	豪雨災害に係る国有林防災ボランティア活動を実施
1 実施年月日： 令和4年7月22日～27日(5日間) 令和4年8月10日～30日(5日間) 延べ10日間 2 実施場所： 宮城北部森林管理署、青森森林管理署及び金木支署管内の国有林一円 3 参加会員数： 会員企業8社 延べ72人 4 協定森林管理局： 東北森林管理局	
5 活動内容 当協会は、東北森林管理局長と「国有林防災ボランティアに関する協定」を締結し、地震、台風、集中豪雨等により国有林内で災害が発生した場合、もしくは発生のおそれがある場合に、会員企業が治山・林道施設等の被害状況等を速やかに把握し、関係森林管理署等に報告することとしています。 近年、集中豪雨による甚大な被害が発生していますが、今年も昨年度に引き続き、宮城北部森林管理署管内ほかで民地や国有林において甚大な被害が発生しました。 特に、当協会は、森林管理署等からの要請に基づき、国有林内の山地災害や林道施設等の被災状況を把握するため、直ちに関係企業と連絡を取り調査を要請しました。 当協会員が指示された区域においては、林道では路体の流出・決壊、路盤の洗掘、河床路閉鎖、横断工閉鎖などの被害が確認されましたが、山地崩壊では小規模な被害にとどまっており、大規模な被害は確認されませんでした。 集中豪雨の被害は、広範囲にわたっており、会員は、地元からの要請により、河川の氾濫により住宅地に流れ込んだ土砂の除去等の対応となりましたが、迅速に調査内容を取りまとめ森林管理署等に報告書を提出しました。	
活動写真・報道	
◎ 宮城北部森林管理署管内  中の沢林道 (道路洗掘)	 親兵林道 (擁壁転倒)

活動写真・報道

◎ 宮城北部森林管理署管内



親兵林道（路体流出）



水沢林道（路体流出）



水沢林道（路体流出）



岩の沢第2林道（法面崩落）



岩の沢第2林道（横断工損傷）



石積沢林道（路体洗掘）



平舘地区（法面崩壊）



平舘地区（沢からの土砂流出）



小股沢林道（路肩決壊）

◎ 青森森林管理署からの提供写真



外ヶ浜町宇田沢（沢からの土砂流出）



外ヶ浜町石崎沢（斜面崩壊）



外ヶ浜町無ノ沢（鋼製樁崩壊）



西の股林道（路体流出）

活動写真・報道

◎ 金木支署管内



深沢林道（倒木及びコルゲート破損）



金平林道（金平橋路肩崩壊）



母沢林道（路肩決壊）



山腹の崩壊（写真：金木支署提供）



林道の洗掘状況（写真：金木支署提供）

令和4年度国有林防災ボランティア活動状況

森林管理署	会 社 名	活 動 内 容				備 考
		月 日	日数	人員	原 因	
宮城北部署	(株)笹原組	7月25、26、27日	3	1 2	集中豪雨	
	丸か建設(株)	7月22、25、26日	3	1 4	同 上	
小 計			9	5 0		
青 森 署	相内建設(株)	8月10、11日	2	1 2	集中豪雨	
小 計			2	1 2		
金木支署	宝森建設興業(株)	8月23、24日	2	4	集中豪雨	
	今与建設(株)	8月30日	1	2	同 上	
	島村産業(株)	8月30日	1	2	同 上	
	(株)三和建設	8月30日	1	2	同 上	
小 計			5	1 0		
計			1 6	7 2		