

国有林防災ボランティア活動実施報告

青森林業土木協会

活動内容	宮城県沖地震発生に係る国有林防災ボランティア活動
<p>1 実施年月日：平成27年5月13日～15日 延べ3日間</p> <p>2 実施場所：岩手南部森林管理署管内国有林一円</p> <p>3 参加会員数：4企業 延べ24人</p> <p>4 協定森林管理局：東北森林管理局</p> <p>5 活動内容： 5月13日、宮城県沖地震(マグニチュード6.6)が発生しました。 これに伴い、岩手南部森林管理署から林地荒廃の発生状況の把握及び治山・林道施設等点検の派遣要請を受け、既設林道等の巡視、林地被害箇所の点検活動を実施しました。この活動により把握した、被害状況等を岩手南部森林管理署長に報告しました。</p>	
活動写真	
宮城北部署管内	
	
栗駒ダム下流 (土砂の堆積状況)	熊沢林道 1.8Km地点 (法面崩落)
宮城北部署管内	
	
中山平林道 2.5Km地点 (法面崩落)	杭城林道 0.5Km地点 (路面洗堀)

国有林防災ボランティア活動実施報告

青森林業土木協会

<p>活動内容</p>	<p>台風18号に係る国有林防災ボランティア活動</p>
<p>1 実施年月日：平成27年9月12日～9月28日 延べ5日間 2 実施場所：仙台森林管理署管内山形県境付近の林道5箇所 宮城北部森林管理署管内国有林一円 3 参加会員数：3企業 延べ34人 4 協定森林管理局：東北森林管理局</p> <p>5 活動内容： 宮城県内は、9月10日～11日、台風18号の影響により南部を中心に集中豪雨となりました。 これに伴い、仙台・宮城北部森林管理署から林地荒廃の発生状況の把握及び治山・林道施設等点検の派遣要請を受け、既設林道等の巡視、林地被害箇所の点検活動を実施しました。この活動により把握した、被害状況等を仙台・宮城北部森林管理署長に報告しました。</p>	
<p>活動写真・報道</p>	<p>岩手南部署管内</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	
<p>民林道 0.35Km地点 (法面崩落) 大寒沢林道 0.7Km地点 (法面崩壊・落石)</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	
<p>出羽沢林道 1.0Km地点 (法面崩落) 葛丸川林道 8.3Km地点 (路体決壊)</p>	

波